

iAVISO!

Remover pintura seca o pelarla en pedacitos es peligroso si la vivienda fue construida antes de 1978.

Al lijar en seco o pelar pintura ésta se convierte en polvo por lo cual causa envenenamiento de plomo.

NO HAGA LO SIGUIENTE:

- Comer, beber, o fumar cerca del área donde se trabaja
- Usar máquina lijadora o pulidora
- Lijar en seco o pelar las superficies
- Usar removedora de pintura con cloruro metileno

TRABAJE SABIAMENTE

- Mantenga a los niños lejos del área donde se trabaja
- Use lonas fuertes de plástico bajo el área de trabajo para contener polvo y pedazos sueltos
- Moje la superficie antes de lijar
- Cambie de ropa y zapatos y lávese las manos antes de irse del área donde trabaja
- Limpie el área con detergente en donde trabaja

EL PLOMO SIGUE SIENDO UN PROBLEMA DE SALUD SERIO



Llame al Departamento de Salud Pública del estado de Illinois al **217-782-5830** o visite la página **www.idph.state.il.us** para mas información.